

KARTA ZAGROŻEŃ DLA PODWYKONAWCÓW NR DR/1/2017

Obszar: **magazyn zużytych opon**

Zagrożenia	Źródła zagrożenia – przyczyny	Skutki	Niezbędne do zastosowania środki profilaktyczne (środki kontroli ryzyka – ŚKR)
Potrącenie	Poruszające się pojazdy po drogach wewnątrzzakładowych w tym w szczególności ładowarka i inne pojazdy dostarczające opony poruszające się po magazynie opon	Złamania, zmiżdżenia, inne obrażenia ciała, śmierć	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stosowanie kamizelek odblaskowych lub odzieży roboczej z elementami odblaskowymi ▪ Przestrzeganie zakazu wchodzenia pieszego w strefy ograniczonej widoczności operatora ▪ Korzystanie z chodników i wyznaczonych przejść dla pieszych ▪ Przestrzeganie przyjętych zasad organizacji ruchu na drogach wewnątrzzakładowych ▪ Zwrócenie szczególnej uwagi na sygnały dźwiękowe i świetlne generowane przez ładowarkę
Potknięcie, poślizgnięcie	Niezidentyfikowane i nieoznaczone uszkodzenia nawierzchni, nieporządek, rozsypane opony, zalegający na drogach lód lub śnieg	Zwichnięcia, skręcenia, złamania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwracać uwagę na miejsca oznaczone gdzie występują chwilowe zagrożenia (rozsypane opony) ▪ Reagować (zgłaszać nadzorowi GC) na zauważone nieprawidłowości – nieoznaczone miejsca niebezpieczne ▪ W trakcie przebywania na terenie zakładu stosować pełne buty robocze ochronne z noskiem ochronnym ▪ Nie poruszać się po terenie magazynu, zwłaszcza między rozsypanymi oponami, ▪ Nie wchodzić na zeskładowane lub rozsypane opony ▪ Nie wykorzystywać rozsypanych opon jako pomocy w wejściu na naczepę ▪ Stosować kask ochronny
Uderzenie przez spadające opony	Pryzmowanie i przewożenie opon przez ładowarkę Rozładunek opon z samochodów naczepą skrzyniową	Urazy, zmiżdżenia, śmierć	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakaz wchodzenia w strefę pracy ładowarki podczas pryzmowania i przewożenia opon ▪ Zakaz przebywania w obrębie samochodu rozładowywanego przez ładowarkę

Zagrożenia	Źródła zagrożenia - przyczyny	Skutki	Niezbędne do zastosowania środki profilaktyczne (środki kontroli ryzyka - ŚKR)
Uderzenie w nieruchome obiekty, przeszkody	Wystające elementy infrastruktury	Stłuczenia, skaleczenia, inne urazy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwracać uwagę na oznakowane barwami bezpieczeństwa elementy ▪ Stosować kask ochronny
Zaproszenie oczu	Unoszące się na wietrze pyły		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przestrzegać się nakazu stosowania na terenie zakładów Grupy Górażdże okularów ochronnych
Niewłaściwe oświetlenie	Awarie oświetlenia	Urazy ciała,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nie wchodzić w obszary gdzie wskutek awarii występuje brak oświetlenia ▪ Zgłaszać nadzorowi GC awarie oświetlenia ▪ W uzasadnionych przypadkach (konieczność wejścia w obszar nieoświetlony) używać oświetlenia przenośnego
Pożary	Zaproszenia ognia, pożar magazynu składowanych opon itp.	Poparzenia śmierć	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zakaz palenia papierosów na terenie zakładu, poza miejscami wyznaczonym ▪ Pożary i inne sytuacje pożarowo niebezpieczne zgłaszać nadzorowi GC (Kierownik Zmiany tel. 7778110) ▪ W przypadku ogłoszenia ewakuacji udać się do wyznaczonego miejsc zbiórki (stosowanie do zaleceń osób prowadzących ewakuację)